

# 10. Blindniettechnik

Montage, Formen und Typen, Bohrlochdurchmesser und Maße

## 10.2 Formen, Typen und Unterscheidung von Blindniettechnik









unterschiedliches Merkmal		Blindnieten			Blindnietmuttern	
Nietdüse	<ul style="list-style-type: none"> <li>☛ Kopf-Form</li> <li>- Standard</li> </ul>	<b>Form A</b> nach DIN 7337  kleiner Flachkopf	<b>Form B</b> nach DIN 7337  Senkkopf 120°	<b>Form C</b> nach DIN 7337  großer Flachkopf	<b>Form F</b>  Flachkopf	<b>Form S</b>  Senkkopf 90°
	- Spezial	<b>Form FK</b>  Flachrundkopf	<b>Form SK</b>  kleiner Senkkopf	<b>Form KP</b>  Klemmprofilkopf		<b>Form SK</b>  kleiner Senkkopf
	<ul style="list-style-type: none"> <li>☛ Schaft-Form</li> </ul>	<b>glatt, voll</b> nach DIN 7337  offenes Schaftende	<b>glatt, quer teilgeschlitzt</b>  Mehrbereichsschaft mit offenem Schaftende	<b>gerillt, für Sacklochnietungen</b>  offenes Schaftende	<b>rund</b>  durchgehendes, offenes Muttergewinde	<b>sechskant</b>  durchgehendes, offenes Muttergewinde
		<b>glatt, voll für dichte Nietungen</b>  geschlossenes Schaftende	<b>glatt, mit Presslaschenschlitzung</b>  für weiche Werkstoffe, offenes Schaftende	<b>mit M-Gewinde</b>  offenes Schaftende	<b>rund</b>  Sacklochgewinde, geschlossenes Schaftende	
Zugdorn	<ul style="list-style-type: none"> <li>☛ Schaft-Form</li> <li>☛ Kopf-Form</li> </ul>	<b>glatter Schaft halbrunder Kopf</b>  nach DIN 7337	<b>gerillter Schaft halbrunder Kopf</b>  Greifhilferillung (hochfeste Blindniete)	<b>gerillter Schaft zylindr. Holzkopf</b>  Greifhilferillung (Nietverstärkung)	Blindnietmuttern werden auf einem Zugdorn mit Gewinde aufgeschraubt. Nach dem Setzvorgang wird der Zugdorn ausgeschraubt. 	

Tabelle 68: Typen von Blindniettechnik

Lieferbare Werkstoffkombinationen entnehmen Sie bitte unserem Online-Shop [www.wegertseder.com](http://www.wegertseder.com)

